


BARRAS / BARS



Debido a las características de la materia prima, las medidas del cuadrado pueden sufrir pequeñas variaciones milimétricas.
 Due to raw material characteristics, square measures can admit millimetric variations.

Referencias / References	Material / Material	Longitud / Length	Nº Perforados / Estampaciones por barra
			Nº Holes / Stamps per bar
BR-001-36	▪ 14, 16, 20	2000	14
	20 interior ▪ 16		
BR-002-36	▪ 16	2000	14
BR-003-36	° 14, 16, 20	2000	14
BR-004-36	▪ 14	2000	15